

Termografering



Operatör	Anders Hesselgren	Deltatemp. area	2,72°C
Plats	Backluravägen 88	Ref. temp spot 1	14,9°C
Kamera	ThermaCAM SC2000 PAL	Rums temp.	17,5°C
Ute temp.	0°C	Min temp area	14,1°C

Anmärkning

Bild tagen från kök/vardagsrum mot hall, isolationsbrist i modulskarv / tröskel samt vid golv vägg till vänster om badrumsdörr. Låg rumstemp.