



Termografering



Operatör	Anders Hesselgren	Deltatemp. area	2,79°C
Plats	Kumla allé 4	Ref. temp spot 1	20,6°C
Kamera	ThermaCAM SC2000 PAL	Rums temp.	22,1°C
Ute temp.	-4°C	Min temp area	18,9°C

Anmärkning

Lägenhet högst upp mot yttertak. Vardagsrum.

Takbjälklaget är dåligt isolerat visar på 3,2 grader lägre temperatur än rådande rumstemperatur. Ett välisolerat tak har minst samma temperatur i tak som rådande rumstemperatur.